

Informacja o złożonych ofertach na sprzęt znajdujące się w posiadaniu członków grupy producenckiej.

Numer składnika masy upadłości	Nazwa składnika masy upadłości	Model	Numer seryjny/oznaczenie	Stan/ilość szt./ kpl.	Ilość złożonych ofert	Najwyższa oferowana cena netto z złożonych ofert zakupu
1	Wózek sadowniczy platformowy, jednoosiowy, WPS-P "Królik", stan: dobry	WPS-P	01/10	1,00	1	2300
2	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, duże zużycie, po naprawach spawalniczych, korozja	WPS-3S	03/10	1,00	1	2280
3	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, naprawy spawalnicze zaczepu, korozja, stan techniczny przeciętny	WPS-3S	04/10	1,00	2	2200
4	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, duże zużycie, po naprawach spawalniczych, korozja	WPS-3S	10/10	1,00	1	2280
5	Wózek widłowy FENWICK-LINDE E16C-01, 11912 Mth, bateria do wymiany, trójkołowy, udźwig: 1600kg, ogumienie zużyte,	E16C-01	H2X386W04679	1,00	3	25050
6	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, duże zużycie, po naprawach spawalniczych, korozja	WPS-3S	13/08	1,00	1	2650
7	MCMS Warka Przyczepa sadownicza P-125 jednoosiowa, stan przeciętny, korozja, zbita lampa tylna, lewa, ogumienie sparciałe	P-125/380	504/12	1,00	1	3200
8	Otrząsarka owoców (do wiśni) Karmasz, OTW-1, tabliczka znamionowa nieczytelna, przewody sparciałe stan techniczny: dobry	OTW-1	14/13	1,00	1	6850
9	Przyczepa wyładowcza PW-490/H MCMS Warka, ładowność 2500kg, stan: dobry	PW-490/H	699/14	1,00	1	6800
10	Kombajn do zbioru malin Joanna 3, Z-812, wypracowany, stan przeciętny/zły. Taśmy, łańcuchy zużyte, wycieki z układu hydraulicznego, korozja, naprawy spawalnicze.	JOANNA -3, Z-812	097012	1,00	2	36800
11	Otrząsarka owoców (do wiśni) Karmasz, model OTW2, duże zużycie, ramię otrząsacza złamane, po naprawach spawalniczych, stan techniczny zły.	OTW2	28/12	1,00	1	22600
12	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany), stan dobry	WPS-3S	08/09	1,00	1	2500
13	Wózek widłowy Linde H14T, 11628 Mth, (gazowy) joystick sterowania do wymiany (błąd L=222) obrotnica	H14T	H2x391Z00434	1,00	3	30100
14	Wózek sadowniczy, jednopaletowy WPS-1 "Królik" Wiesław Królik, stan dobry	WPS-1	232/10, 233/10, 234/10	3,00	3	2500
15	Wózek sadowniczy jednopaletowy WPS-1S ocynk, stan techniczny: dobry	WPS-1S	08/10,	1,00	2	1212
16	Platforma sadownicza Ditta Seria DS-PWII, dwuosiowa, stan dobry	DS-PWII	09/631/2013	1,00	2	9500
17	Wózek sadowniczytrzypaletowy WS-3S/4 "Królik" malowany, dwuosiowy-przednia oś wahliwa.	WS-3S/4	07/07	1,00	1	2518,5
18	Platforma sadownicza DS-PII , Ditta-Seria, stan techniczny: dobry	DS-PII	12/894/2014	1,00	3	9800
19	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, przerobiony zaczep, stan dobry	WPS-3S	10/06	1,00	0	
20	Wózek sadowniczy 4P Agat, ładowność 2000 kg, stan techniczny: dobry/przeciętny	4P	118	1,00	1	3026
21	Wózek sadowniczy samowyladowczy (rolkowiec) trzypaletowy WS-3SP "Sagrol" Centrum Sadowniczo-Rolnicze w Sandomierzu, stan przeciętny/zły, korozja, uszkodzona opona, felga zgięta,	WS-3SP	25-12/R	1,00	2	2200

22	Joanna 4 Z812 Kombajn półrzędowy do zbioru owoców jagodowych: porzeczki, aronii, agrestu, stan techniczny: przeciętny. Wymagany remont: taśmy, łańcuchy wypracowane, wycieki oleju ze zbiornika	JOANNA-4 Z812	108213	1,00	4	47100
23	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: dobry	WPS-3S	09/10	1,00	2	2660
24	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: dobry	WPS-3S	08/10	1,00	1	2660
25	Wózek widłowy elektryczny Linde E16P-01, udźwig 1600 kg, czterokołowy, bateria do wymiany, ogumienie zużyte, brak badań UDT, udźwig: 1600 kg, wysokość podnoszenia 5925mm, bateria: 48V, 625 Ah,	E16P-01	NS. H2X386C05437	1,00	3	30600
26	Samojedźny kombajn do zbioru jabłek Krauss (β) SF1000A, unieruchomiony, części eksploatacyjne do wymiany (szczotki, gumy), akumulator zużyty, liczne ogniska korozji, niezabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Ponadnormatywne zużycie.	SF1000 A	1334	1,00	1	51200
27	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: przeciętny	WPS-3S	18/10; 20/10;	2,00	1	5320
28	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: dobry	WPS-3S	06/09	1,00	1	2520
29	Wózek sadowniczy 4P, PPU Agat, ładowność: 2000kg, 2013 rok, stan techniczny: dobry, korozja	4P	114	1,00	1	3025
30	Wózek widłowy Linde H16, ilość motogodzin: 7807, do wymiany: akumulator, przewody hydrauliczne. Luzy na belce skrętnej, wycieki na sworzniu, uszczelniacze do wymiany.	H16	H2X391W00860	1,00	2	27426
31	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik	WPS-3S	17/10	1,00	2	2800
32	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik	WPS-3S	11/08	1,00	1	3458
33	Przyczepa wyladowcza PW-490/H MCMS Warka, ładowność 2000 kg, stan przeciętny. Korozja ramy nośnej, wycieki z układu hydrauliki	PW-490/H	619/13	1,00	1	4825
34	Wózek sadowniczy, jednopaletowy WPS-1 "Królik" Wiesław Królik, zużyte ogumienie	WPS-1	202/08, 203/08, 204/08, 205/08	4,00	3	3050
35	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik. Stan techniczny: dobry	WPS-3S	07/06	1,00	1	3200
36	Samowyladowczy wózek sadowniczy "rolkowiec" WSS-4SP SAGROL, brak tabliczki znamionowej, stan dobry	WSS-4SP	31-13/R	1,00	1	2450
37	Wózek sadowniczy, jednopaletowy WPS-1 "Królik" Wiesław Królik. Stan techniczny: dobry	WPS-1	236/09	1,00	4	950
38	Wózek sadowniczy, jednopaletowy WPS-1 "Królik" Wiesław Królik. Stan techniczny: dobry	WPS-1	244/09	1,00	3	950
39	Wózek sadowniczy, jednopaletowy WPS-1 "Królik" Wiesław Królik. Stan techniczny: dobry	WPS-1	246/09	1,00	3	950
40	Wózek sadowniczy, jednopaletowy WPS-1 "Królik" Wiesław Królik. Stan techniczny: dobry	WPS-1	248/09	1,00	3	950
41	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: dobry, zaczep przedni przerobiony, opony zużyte	WPS-3S	16/10	1,00	1	2280
42	Joanna 4 Z812 Kombajn półrzędowy do zbioru owoców jagodowych: porzeczki, aronii, agrestu. Stan techniczny: przeciętny, kombajn wymaga remontu. Taśmy o dużym zużyciu, zablokowane. Do wymiany: prowadnice, taśmy, częściowo łańcuchy, łożyska. Niesprawny wentylator chłodnicy (termostat)	JOANNA-4 Z812	111113	1,00	1	48100
43	Platforma sadownicza Ditta, seria DS-PWI (jednoosiowa), stan dobry/przeciętny, pęknięty zaczep, profil lewy podestu popękany.	DS-PWI	09/616/2013	1,00	2	7800
44	Kombajn do zbioru wiśni OXBO KORVAN 9000, 2007 rok, seria nr.: 00R7VV621 C008, wskazanie licznika motogodzin: 1509, kombajn w trakcie remontu. Naprawa układu hydraulicznego: regeneracja hydromotorów, uszczelnienie pompy jazdy, wymiana węży hydraulicznych, wymiana oleju i filtrów. Naprawa stołu sortującego: taśmy kątowa z podwieszieniami, kubelkowa do wymiany, koła napędowe taśmy elewatora do wymiany. Serwis silnika napędu CAT: wymiana filtrów, oleju. Uszczelnienie, wymiana akumulatora, naprawa rozrusznika, regeneracja i naprawa wibratorów. lokalizacja: warsztat naprawczy, Toruń, ul. M.C. Skłodowskiej 85B	9000	00R7VV621C008	1,00	2	306000

45	Platforma sadownicza samojezdna Rosatello, model 2R11, typ: Piemontese (stan techniczny, przeciętny), ogumienie zużyte	MOD.: 2R11	1142	1,00	5	56000
46	Platforma sadownicza samojezdna Rosatello, model 2R11, typ: Piemontese (stan techniczny, przeciętny)	MOD.: 2R11	1130	1,00	6	62000
47	Platforma sadownicza Ditta, seria DS-PWI (jednoosiowa), stan dobry	DS-PWI	09/627/13	1,00	2	7900
48	Wózek sadowniczy, jednapaletowy WPS-1 "Królik" Wiesław Królik, stan dobry	WPS-1	235/10, 236/10, 237/10, 238/10, 239/10	5,00	3	4100
49	Wózek sadowniczy jednapaletowy WPS-1S ocynk, stan dobry	WPS-1S	09/10,	1,00	3	1900
50	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan: przeciętny, korozja, opony: duże zużycie	WPS-3S	10/10	1,00	1	3000
51	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, zmiana nitów w tabliczce fabrycznej, stan techniczny: dobry	WPS-3S	12/08	1,00	0	
52	Przyczepa wyładowcza PW-370/H MCMS Warka, ładowność 1500kg, stan przeciętny, sparciałe przewody hydrauliczne, korozja, luz na zaczepie, ogumienie	PW-370/H	507/12	1,00	1	3900
53	Przyczepa sadownicza, jednoosiowa P125/380 MCMS Warka, ładowność 1500 kg, duże zużycie, stan techniczny przeciętny/zły, liczne ogniska korozji, opony sparciałe	P-125/380	505/12	1,00	1	2900
54	Platforma sadownicza DS-PII, Ditta Seria, dwuosiowa, przeróbki konstrukcyjne w obrębie siłownika, stan dobry	DS-P II	08/584/2013	1,00	3	9000
55	Przyczepa sadownicza P-125/420 MCMS Warka, jednoosiowy, rolkowiec, stan przeciętny, uszkodzony profil (mróz), korozja ramy nośnej, zużyte ogumienie, pojedyncze rolki do wymiany.	P125/420, 1500kg	480/13	1,00	1	2450
56	Platforma sadownicza PSN-260/2 MCMS Warka, ładowność:2000 kg, łożyska do wymiany, ogumienie sparciałe, pogięte barierki, korozja.	PSN-260/2	1095/15	1,00	3	15500
57	Przyczepa wyładowcza PW-370/H MCMS Warka, ładowność:1500kg, stan techniczny: przeciętny, ogniska korozji, rozsadzony profil przez wodę i mróz,	PW-370/H	508/12	1,00	1	3800
58	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: dobry	WPS-3S	12/10	1,00	2	2500
59	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: dobry/przeciętny	WPS-3S	17/10	1,00	0	
60	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: dobry, jedna opona zniszczona	WPS-3S	12/09	1,00	1	2660,35
61	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: dobry	WPS-3S	15/09	1,00	1	3040,4
62	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: dobry	WPS-3S	01/10	1,00	1	3040,4
63	Platforma sadownicza MCMS WARKA PSN 260/2, (dwuosiowa), ładowność: 2000 kg, rolki wyładowcze, stan dobry/przeciętny, wycieki z hydrauliki, podesty pogięte, luzu na zaczepie, uszkodzony rozdzielacz	PSN-260/2	799/14	1,00	2	12000
64	Kombajn do zbioru malin Joanna 3, Z-812, stan techniczny: dobry, głowica do przeglądu.	JOANNA -3, Z812	096912	1,00	2	46250
65	Joanna 4 Z812 Kombajn półrzędowy do zbioru owoców jagodowych: porzeczki, aronii, agrestu, stan techniczny: dobry	JOANNA-4 Z812	119214	1,00	2	56480
66	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan dobry	WPS-3S	03/06	1,00	1	3210

67	Wózek sadowniczy trzypaletowy WS-3S/4 "Królik" malowany, korozja	WS-3S/4	16/06	1,00	1	2510
68	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan dobry	WPS-3S	10/08	1,00	1	3210
69	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, naprawy spawalnicze zaczepu, korozja, stan techniczny przeciętny	WPS-3S	25/09	1,00	1	2095
70	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik	WPS-3S	26/09	1,00	1	2455
71	Wózek widłowy Linde H16T (triplex, gazowy), 8097 Mth, zużyte ogumienie, stan przeciętny	H16T-03	H2X350S00580	1,00	3	26200
72	Platforma sadownicza MCMS WARKA PSN 260/2, ładowność: 2000 kg, dwuosiowa, stan: dobry	PSN-260/2	333/12	1,00	4	14500
73	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan przeciętny, naprawy spawalnicze, zużyte ogumienie	WPS-3S	02/10, 05/10	2,00	1	4250
74	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, naprawy spawalnicze zaczepu, korozja, stan techniczny przeciętny	WPS-3S	11/10	1,00	2	2100
75	Wózek widłowy Linde H18, 1800 kg, 7317 Mth, stan dobry, joystick sterowniczy do wymiany.	H18	H2X391W01622	1,00	3	29200
76	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, naprawy spawalnicze zaczepu, korozja, stan techniczny przeciętny	WPS-3S	19/10; 13/10	2,00	1	4196
77	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, pęknięcia spawu zaczepu, korozja, stan techniczny przeciętny	WPS-3S	16/08	1,00	1	3159
78	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, pęknięcie zaczepu, stan techniczny: przeciętny	WPS-3S	09/09	1,00	1	2500
79	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, pęknięcie zaczepu, stan techniczny: przeciętny	WPS-3S	14/09	1,00	1	2132
80	Wózek sadowniczy, jednopaletowy WPS-1 "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: przeciętny	WPS-1	229/09	1,00	4	950
81	Wózek sadowniczy, jednopaletowy WPS-1 "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: przeciętny	WPS-1	231/09	1,00	4	950
82	Wózek sadowniczy, jednopaletowy WPS-1 "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: przeciętny	WPS-1	239/09	1,00	4	950
83	Wózek sadowniczy, jednopaletowy WPS-1 "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: przeciętny	WPS-1	240/09	1,00	4	950
84	Wózek sadowniczy, jednopaletowy WPS-1 "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: przeciętny	WPS-1	243/09	1,00	3	950
85	Platforma sadownicza BILLO BIG 2000 4M, wyposażenie: wózek podnośnikowy : podwójny widelec (udźwig 700kg), wysokość max platformy roboczej: 2450cm, typ silnika: FOCS 1404, numer ser. silnika: 4326300160, typ wózka podnośnikowego: pionowy (udźwig:400 kg). Pompa podnosząca o dużym zużyciu, wycieki z siłownika, kompresor do przeglądu i naprawy. Wózek podnośnika przedniego po przeróbkach konstrukcyjnych we własnym zakresie. Podnośnik tylny zgięty. Stan techniczny: dobry/przeciętny. Platforma do przeglądu i napraw (serwis).	BIG 2000 RM	2846	1,00	2	75000
86	Wózek sadowniczy, jednopaletowy WPS-1 "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: przeciętny	WPS-1	230/09	1,00	3	679
87	Wózek sadowniczy, jednopaletowy WPS-1 "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: przeciętny	WPS-1	232/09	1,00	3	669
88	Wózek sadowniczy, jednopaletowy WPS-1 "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: przeciętny	WPS-1	235/09	1,00	3	659

89	Wózek sadowniczy, jednapaletowy WPS-1 "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: przeciętny, tabliczka znamionowa zerwana	WPS-1	241/09	1,00	3	690
90	Wózek sadowniczy, jednapaletowy WPS-1 "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: przeciętny, tabliczka znamionowa zerwana	WPS-1	242/09	1,00	3	689
91	Wózek sadowniczy, jednapaletowy WPS-1 "Królik" Wiesław Królik, duże zużycie, korozja	WS-3S/4	09/07	1,00	2	2100
92	Wózek sadowniczy, jednapaletowy WPS-1 "Królik" Wiesław Królik, stan: dobry	WPS-1	210/08; 211/08; 207/08	3,00	2	2754
93	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan przeciętny, pęknięcia spawu na zaczepie wózka, opony o dużym zużyciu, korozja	WPS-3S	05/06	1,00	1	3000
94	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan: przeciętny, korozja, opony: zużyte	WPS-3S	08/06	1,00	1	2700
95	Wózek sadowniczy, samowładowczy, trzypaletowy WS-3SP "SAGROL" Centrum Sadowniczo-Rolniczew Sandomierzu, stan przeciętny, korozja	WS-3SP	37-12/R	1,00	1	2200
96	Platforma sadownicza samowładowcza Ditta-Seria (rolkowiec, dwie osie) DS-PWII stan dobry	DS-PWII	09/630/2013	1,00	2	9000
97	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, zaczep nieoryginalny	WPS-3S	07/08	1,00	1	3500
98	Platforma sadownicza MCMS WARKA PSN 260/2, dwuosiowa, ładowność 2000kg, stan przeciętny	PSN-260/2	305/12	1,00	5	16000
99	Samowładowczy wózek sadowniczy "rolkowiec" WSS-4SP SAGROL, numer fabryczny, rok produkcji nieczytelny, stan przeciętny, korozja	WSS-4SP	25-13/R	1,00	2	3000
100	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan przeciętny, opony zużyte	WPS-3S	24/10	1,00	2	3000
101	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan przeciętny, zaczep nieoryginalny	WPS-3S	25/10	1,00	2	3000
102	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: przeciętny, felgi pogięte, ogniska korozji	WPS-3S	21/09	1,00	0	
103	Samowładowczy wózek sadowniczy "rolkowiec" WSS-4SP SAGROL, profil konstrukcji po naprawie, wstawione wzmocnienie, korozja luzu na zaczepie, stan przeciętny.	WSS-4SP	29-14/R	1,00	1	2400
104	Platforma sadownicza MCMS WARKA PSN 260/2, stan techniczny: dobry, luzu na zaczepie	PSN-260/2	383/13	1,00	3	15500
105	Samowładowczy wózek sadowniczy "rolkowiec" WSS-4SP SAGROL. Stan techniczny: dobry	WSS-4SP	30-13/R	1,00	0	
106	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: przeciętny, ogumienie zużyte, korozja	WPS-3S	10/09	1,00	1	2200
107	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: przeciętny, ogumienie zużyte, korozja	WPS-3S	07/10	1,00	1	2600
108	Platforma sadownicza jednoosiowa , ładowność 2000kg, WARSZTAT Ślusarski "Wesołek" Andrzej Wesołek, stan techniczny: dobry	JEDNOOSIOWA	35	1,00	2	5500
109	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan przeciętny, naprawy spawalnicze zaczepu, opony zużyte.	WPS-3S	06/10, 28/10	2,00	1	5037

110	Platforma sadownicza MCMS WARKA PSN 260/2. stan: przeciętny, uszkodzony rozdzielacz,	PSN-260/2	845/14	1,00	4	16200
111	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan: przeciętny	WPS-3S	14/08	1,00	1	2864
112	Wózek sadowniczy 4P Agat, ładowność:2000kg, stan techniczny: dobr, ogniska korozji zwierzchniej	4P	103	1,00	1	2550
113	Wózek sadowniczy 4P Agat, ładowność:2000kg, stan techniczny: dobr, ogniska korozji zwierzchniej	4P	112	1,00	1	2550
114	Wózek sadowniczy 4P Agat, ładowność:2000kg, stan techniczny: dobr, ogniska korozji zwierzchniej	4P	100	1,00	1	2450
115	Wózek widłowy, terenowy AUSA C150 HX4, układ paliwowy do przeglądu, układ hydrauliczny do naprawy, wymiana przewodów hydraulicznych, ogumienie z 2012 roku zużyte, wózek widłowy o dużym zużyciu.	AUSA C150 HX4	12168947	1,00	1	56500
116	Wózek z ramieniem teleskopowym JCB 520-40, układ hydrauliczny do przeglądu i naprawy. Stan techniczny: duże zużycie	JCB 520-40	1013656	1,00	2	53500
117	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: przeciętny, korozja, ogumienie sparciałe	WPS-3S	11/10	1,00	1	2235,77
118	Przyczepa wyladowcza PW-490/H MCMS Warka, ładowność: 2500 kg, stan techniczny: dobry/przeciętny	PW-490/H	757/14	1,00	0	
119	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: przeciętny, korozja, ogumienie sparciałe	WPS-3S	16/09	1,00	1	2521
120	Wózek sadowniczy 4P Agat, ładowność 2000 kg, stan techniczny przeciętny, naprawy spawalnicze,	4P	117	1,00	1	3021
121	Wózek widłowy Linde H14T, udźwig 1400 kg, 11041 Mth, (gaz) wycieki oleju z silownika, ogumienie zużyte, wycieki z silnika, błędy sterowania. Stan techniczny: przeciętny. Wózek wymaga przeglądu i napraw.	H14T	H2X391Z00406	1,00	2	30022
122	Wózek sadowniczy trzypaletowy Sagrol WSP-3P (brak tabliczki znamionowej, duże zużycie, przerabiana konstrukcja, zaczep nieoryginalny, ogumienie zużyte	WSP-3P	57-11/P	1,00	1	1850
123	Samowyladowczy wózek sadowniczy "rolkowiec" WSS-4SP SAGROL, stan przeciętny, korozja, sparciałe ogumienie	WSS-4SP	27-13/R	1,00	1	2488
124	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, odnitowana tabliczka znamionowa, pęknięcia na spawie zaczepu, malowany we własnym zakresie	WPS-3S	24/09	1,00	1	2470
125	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, odnitowana tabliczka znamionowa, pęknięcia na spawie zaczepu, malowany we własnym zakresie	WPS-3S	05/09	1,00	1	2470
126	Platforma sadownicza DS-P11, Ditta-Seria, skrzywiony siłownik (blokuje się), stan techniczny: dobry	DS-P11	12/896/2014	1,00	3	10150
127	Przyczepa wyladowcza PW-490/H MCMS Warka, stan techniczny: dobry, lewa opona uszkodzona.	PW-490/H	640/13	1,00	1	6950
128	Wózek sadowniczy, jednapaletowy WPS-1 "Królik" Wiesław Królik. Stan techniczny: dobry	WPS-1	237/09	1,00	3	1100
129	Wózek sadowniczy, jednapaletowy WPS-1 "Królik" Wiesław Królik. Stan techniczny: dobry	WPS-1	238/09	1,00	3	1100
130	Wózek sadowniczy, jednapaletowy WPS-1 "Królik" Wiesław Królik. Stan techniczny: dobry	WPS-1	245/09	1,00	4	1100
131	Wózek sadowniczy, jednapaletowy WPS-1 "Królik" Wiesław Królik. Stan techniczny: dobry	WPS-1	247/09	1,00	3	1100
132	Platforma sadownicza DS-PWI. Stan techniczny: dobry	DS-PWI	09/629/2013	1,00	2	11250
133	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: przeciętny/zły, liczne ogniska korozji, ogumienie sparciałe, wyrwany zaczep	WPS-3S	13/09	1,00	2	2227,5

134	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny:przeciętny, ogumienie sparciałe, pęknięcia na spawie zaczepu, korozja	WPS-3S	09/10	1,00	1	2918,5
135	Wózek sadowniczy platformowy, dwuosowy WPS-PS "Królik" (trzy osie) (nowy 5500,-), przerobiony zaczep, korozja	WPS-PS	03/07, 04/07	2,00	1	4550
136	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, przerobiony zaczep, stan techniczny: przeciętny	WPS-3S	15/08	1,00	0	
137	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik	WPS-3S	06/06	1,00	1	2864
138	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan dobry	WPS-3S	11/06	1,00	1	2864
139	Platforma sadownicza jednoosiowa , ładowność 2000kg, WARSZTAT Ślusarski "Wesołek" Andrzej Wesołek, stan techniczny: dobry/przeciętny. Naprawy spawalnicze drabinki	JEDNOOSIOWA	43	1,00	2	7601
140	Samowyladowczy wózek sadowniczy "rolkowiec" WSS-4SP SAGROL, stan techniczny: dobry	WSS-4SP	24-14/R	1,00	0	
141	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan dobry	WPS-3S	20/09	1,00	1	2500
142	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: dobry/przeciętny	WPS-3S	09/06	1,00	0	
143	Wózek sadowniczy, jednopaletowy WPS-1 "Królik" Wiesław Królik, brak tabliczki znamionowej, stan: dobry	WPS-1	233/09	1,00	2	652
144	Wózek sadowniczy, jednopaletowy WPS-1 "Królik" Wiesław Królik, stan: dobry	WPS-1	234/09	1,00	2	652
145	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: przeciętny	WPS-3S	02/10	1,00	1	2420
146	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan dobry/przeciętny, korozja	WPS-3S	12/10	1,00	0	
147	Joanna 4 Z812 Kombajn półrzędowy do zbioru owoców jagodowych: porzeczki, aronii, agrestu, stan techniczny dobry, dodatkowe wyposażenie: daszek, rolki wyladowcze	JOANNA-4 Z812	119114	1,00	1	65100
148	Platforma sadownicza samojezdna Rosso FR-E, FX-141, stan techniczny: dobry	FR-E	FX141	1,00	2	88500
149	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: zły, ogumienie zużyte, liczne naprawy spawalnicze	WPS-3S	11/09	1,00	1	2000
150	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, pęknięcia spawu zaczepu, zaczep kulowy zużyty	WPS-3S	03/09	1,00	1	2100
151	Wózek widłowy elektryczny Linde E16P z obrotnicą. Brak badań UDT, bateria do wymiany - zużyta. Przesuw boczny do przeglądu i naprawy. Widły wytarte.	E16P-01	NS. H2X386C05427	1,00	2	31000
152	Przenośnik taśmowy łopatkowy, Zakład Mechanizacyjny Jan Wróblewski, Golina, 2013 rok, liczne ogniska korozji, ogumienie zużyte,	PT400	1/FVL/2012	1,00	0	
153	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: zły, do napraw belka skrętna, brak blach podłogi, ogumienie zużyte, ogniska korozji	WPS-3S	13/10	1,00	1	2000
154	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: przeciętny, pęknięcia spawu mocowania zaczepu, korozja, ogumienie sparciałe, brak blachy podłogi	WPS-3S	14/10	1,00	1	2100
155	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: przeciętny	WPS-3S	15/10	1,00	1	2500

156	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: dobry, uszkodzony zaczep	WPS-3S	09/08	1,00	2	2800
157	Wózek widłowy, bez obrotnicy. Do wymiany uszczelka pod głowicą, wiązka elektryczna do joysticka. Parownik do przeglądu i naprawy (zamarza). Wózek wymaga przeglądu i napraw serwisowych. Stan techniczny: przeciętny	H18	H2X391200215	1,00	1	31000
158	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan przeciętny, zaczep nieoryginalny	WPS-3S	14/10	1,00	1	2418,5
159	Platforma sadownicza DS-P Ditta Seria, brak tabliczki znamionowej. Stan techniczny: dobry	DS-P	09/424/2012	1,00	2	7000
160	Samowyladowczy wózek sadowniczy "rolkowiec" WSS-4SP SAGROL, brak tabliczki znamionowej, stan dobry	WSS-4SP	25-14/R	1,00	1	2786,5
161	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, pęknięcia spawu zaczepu, ogumienie sparciate, korozja, stan techniczny przeciętny	WPS-3S	07/09	1,00	1	2173
162	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, pęknięcia spawu zaczepu, ogumienie sparciate, korozja, stan techniczny przeciętny	WPS-3S	02/09	1,00	1	2173
163	Przyczepa wyladowcza PW-490/H MCMS Warka, stan dobry/przeciętny	PW-490/H	580/13	1,00	0	
164	Platforma sadownicza DS-P11, Ditta-Seria, stan: dobry, brak tabliczki znamionowej	DS-P11	12/897/2014	1,00	3	9000
165	Platforma sadownicza, zaczepiana, model WT43/24/1 "Wodziński", stan techniczny: dobry	WT43/24/1	0800713	1,00	2	8500
166	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: przeciętny, pęknięcia na spawie mocowania zaczepu, zaczep przerobiony, korozja.	WPS-3S	02/06	1,00	1	2870
167	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan dobry	WPS-3S	04/06	1,00	1	3550
168	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: zły, naprawy spawalnicze konstrukcji przy wymienionym zaczepie, ogumienie zuzyte.	WPS-3S	19/09	1,00	1	1830
169	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: przeciętny, pęknięcia na spawie mocowania zaczepu	WPS-3S	01/09	1,00	1	2180
170	Przyczepa wyladowcza PW-490/H MCMS Warka, jednoosiowa, stan techniczny: dobry	PW-490/H	645/13	1,00	0	
171	Wózek sadowniczy samowyladowczy "Rolkowiec" WSS-3SP SAGROL, stan przeciętny, korozja, luzy na zaczepie, ogumienie sparciate	WSS-3SP	35-12/R	1,00	1	2250
172	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: przeciętny, zaczep po przeróbkach spawalniczych	WPS-3S	05/10	1,00	1	2470
173	Platforma sadownicza MCMS WARKA PSN 260/2, stan przeciętny, duże zużycie eksploatacyjne, wycieki z hydrauliki, zaczep po naprawach spawalniczych, ogniska korozji	PSN-260/2	847/14	1,00	3	12500
174	Platforma sadownicza MCMS WARKA PSN 260/2, ładowność: 2000 kg, dwuosiowa, stan techniczny: bardzo dobry	PSN-260/2	1103/15	1,00	2	19100
175	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: dobry/przeciętny, ogniska korozji	WPS-3S	01/10	1,00	1	2420
176	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: dobry/przeciętny, ogniska korozji	WPS-3S	07/10	1,00	1	2100
177	Wózek sadowniczy trzypaletowy WPS-3S (malowany) "Królik" Wiesław Królik, stan techniczny: przeciętny, korozja	WPS-3S	16/10	1,00	0	
178	Wózek sadowniczy platformowy, dwuosiowy WPS-PS "Królik", stan techniczny: dobry	WPS-PS	03/10;	1,00	0	

179	Platforma sadownicza DS-PII , Ditta-Seria. Brak tabliczki znamionowej. Stan techniczny: dobry	DS-PII	12/895/2014	1,00	1	9600
180	Samowładowczy wózek sadowniczy "rolkowiec" WSS-4SP SAGROL. Brak tabliczki znamionowej. Duże zużycie.	WSS-4SP	28-13/R	1,00	0	
181	Kombajn do zbioru kapusty Vanhoucke, Machinebouw-Machinery, typ: KORO IND, seria nr. 503, 2013 rok, stan techniczny: dobry. Kombajn do przeglądu, elementy eksploatacyjne do wymiany (paski)	KORO-IND	503	1,00	0	